



Technics

Novoferm Technics

Laufende Nummer: 111-2018

Betrifft: Mechanische Bremse – Motovario Antriebe

Datum: 05. September 2018


Erstellt von: Harm Savenije

Produktgruppe: Schnellaufrolltore

Beschreibung: Einstellen mechanische Bremse



Dies möchten wir Ihnen mitteilen:



Aufgefallen ist, ist das der Kabeljustierschraube **(1)** manchmal zu weit raus schaut und damit die Bewegung des Bolzens **(2)** beschränkt ist in die Richtung X. Durch das lockern und erneut anziehen der Muttern **(3)** lässt sich das Problem beheben. Um die Muttern leichter erreichen zu können kann man die schrauben **(4)** lockern.



Am Ende sollte nur noch eine Windung hervor stehen.

Wir haben die Kollegen in der Produktion hierüber bereits eingewiesen.

Wir bitten Sie, dies zu berücksichtigen und Ihre Kollegen zu informieren.

Ich hoffe, Sie hiermit ausreichend informiert zu haben.

Mit freundlichem Gruß,
Novoferm Group

Harm Savenije,
International Product Manager

